

Utlåtande från auktoriserad smed

Fredagen den 12 april 2024 så utfördes en okulär besiktning av befintlig läktare. Vad som direkt konstaterades var att det fanns tydlig ytrost på stålet. Denna rost kommer från den färg som stålet målats med, generellt upptäcktes detta på hela läktaren.

Däremot är dimensioner på samtliga profiler inte angripna av rost, utan godstjockleken är fortfarande fullgod och håller sin ursprungstjocklek. Detta innebär att läktaren enligt erfaren smed kan fortsätta att brukas utan vidare åtgärder.


Rekommendationer för att öka livslängden i många år framöver är dock att slipa alt. borsta bort den uppkomna ytrosten och att påföra ny färg. Denna åtgärd kommer fortsätta skydda godstjockleken på stålprofilerna.

Detta är något som kommuniceras till styrelsen för Domsjö IF.
Detta kommer även framgå i budgeten för underhållning av anläggningen på Domsjö IP.


Övriga synpunkter

I dagsläget är läktaren grundlagd på betongplintar och stålkonstruktionen ligger löst på dessa. Den nya placeringen av läktaren kommer två alternativ att redovisas för beslut, där ett alternativ kommer vara liknande befintligt.

Läktaren är uppbyggd i sektioner vilket underlättar flytten. Hur många sektioner som flyttas i ett och samma lyft kommer beslutas i samråd med kranförare.



Henric Jonsengen
Representant Domsjö IF
076-146 03 04



Fredrik Näslund
Auktoriserad smed
073-819 27 24