



2014-05-15
Dnr. 2014-001424
Verksamhetsnummer: 10624

Sandhults sportklubb
Thåängen
504 91
Sandhult

Sändlista

Sandhults sportklubb

Tillsynsprotokoll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsynsdatum	2014-05-12
Avser verksamhet	Sandhults Sportklubb
Fastighetsadress	Thåängen
Postadress	50491 Sandhult
Fastighetsbeteckning	Thå Västergården 1:22

Tillsyn av ovanstående fastighet/verksamhet har skett med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 5 kap. 1 §. Protokollet tar upp de brister i brandskyddet som uppmärksammades vid tillsynen och utgör tjänsteanteckningar från tillsynstillfället. Tillsynen är bara en stickprovskontroll av brandskyddet och är ingen garanti för att fastigheten/verksamheten har ett fullgott brandskydd. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är fortfarande ansvariga för sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §.

Bristerna ska vara åtgärdade **senast 2014-08-11**. Om bristerna inte åtgärdas, kan räddningstjänsten komma att lägga ett föreläggande om att bristerna ska åtgärdas. Föreläggandet kan kopplas till ett vitesbelopp.

Efter att bristerna åtgärdats ska bifogat intyg skickas till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Om inte rättelseintyget har kommit fram till oss innan den angivna tiden kan en ny besiktning komma att genomföras och en ny tillsynsavgift tas ut.

Faktura sänds separat.

Med vänlig hälsning
Tillsynsförättare
Leif Floberg
033-17 29 27
leif.floberg@serf.se

Kvalitetskontrollerat av
Tillsynsförättare
Jan Kuusisto



Dnr. 2014-001424

Noteringar vid tillsyn

Vid tillsynsbesöket representerades fastighetsägaren och verksamheten av Sture Torstensson och Roger Oskarsson. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har förkortats till Räddningstjänsten i detta protokoll.

Nedan i punkt 1 redovisas räddningstjänstens kommentarer vad gäller det systematiska brandskyddsarbetet, SBA. I följande punkter redovisas räddningstjänstens övriga kommentarer vad gäller brandskyddet i byggnaden.

1. Tillsynen inleddes med en gemensam genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet som bedrivs i Sandhults sportklubb. Man har arbetat fram en nerskriven organisation där ledare och eventuella hyresgäster ska ta del av hur man ska agera i händelse av brand. Räddningstjänsten anser att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar bra.
2. Vid tillsynen noterades att ett sopkärl stod olämpligt nära fasaden. Kärlet ska flyttas ut till en lämplig plats ca: 5 meter från fasaden.

Uppllysning.

Räddningstjänsten rekommenderar att sätta upp brandvarnare i fastigheten för att få en tidig indikation på en brand. För att uppnå en god täckningsgrad bör minst en brandvarnare placeras på varje våningsplan som innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Om trappor förekommer bör brandvarnare även placeras i utrymmet direkt ovanför trappan. För att undvika onödiga larm bör inte brandvarnare monteras i närheten av spis och inte heller omedelbart utanför bad eller duschrum.

Räddningstjänsten rekommenderar även att inköpa brandsläckare att placera ut på varje våningsplan.

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A 233BC.

Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Släckare bör kontrolleras regelbundet. (Källa: Brandskyddsföreningen)

3. Enligt räddningstjänstens bedömning får lokalen användas som övernattningsrum för högst 25 personer om brandvarnare installeras. Varje övernattningsfall ska anmälas till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Regler och anmälningsblankett för övernattningsrum finns att hämta på räddningstjänstens hemsida, <http://www.serf.se/>. (PM Utnyttjande av skolor, föreningsgårdar och fritidsgårdar, eller liknande, för övernattningsrum).

Räddningstjänsten har redovisat ett antal brister och gett åtgärdsförslag i detta protokoll. Notera att det kan finnas andra alternativa sätt att uppnå ett skäligt brandskydd i fastigheten. Ägaren och nyttjanderättshavaren har möjligheten att ta fram andra lösningar som är lika bra eller bättre än ovanstående åtgärdsförslag. Om detta görs, prövar räddningstjänsten den föreslagna lösningen och godkänner eventuellt förslaget.



Dnr. 2014-001424
Handläggare Leif Floberg

Intyg

Avser verksamhet Sandhults Sportklubb
Verksamhetsnummer 10624
Fastighetsbeteckning Thå Västergården 1:22

Härmed intygas av:

- Verksamheten
 Fastighetsägaren

att brister enligt ovanstående protokoll är åtgärdade.
Intyget ska återsändas **senast 2014-08-11**.

Nedan beskrivs hur brister har åtgärdats:

- Sopkärlet flyttat till parkeringen ca 10m från huset.
- Brandvarnare uppsatta på båda våningsplan (10 st)
- Brandsläckare m(2st) monterade en på varje våningsplan. Skumsläckare 6L skum 61 Foam 217 18323 CE 0036. Köpt från Sjömarkens Brandfäst.
- Då övernattning sker (höjd 25) anmäls detta till räddningstjänsten.

Hyrar 1:a våningsplan Sandhults karateklubb

Andreas Johansson
Underskrift nyttjanderättshavare

Sandhult 140610
Ort och datum

Andreas Johansson
Namnförtydligande

0736-858739
Telefon

Sture Thorsen
Underskrift fastighetsägare
sandhult sportklubb

Sandhult 140610
Ort och datum

Sture Thorsen
Namnförtydligande

0705-638132
Telefon