



FOTO NR 2.



TRÖDLIG GÄNOMGÅENDE
SPRICKA I F3-8
LAMÉLL

FOTO NR 3